

[신고번호 HB20-18-0270]

no.	신고번호	회수대상 제품명
1	HB20-18-0270	티케이-5144 케이씨(TK-5144KC)
2	HB20-18-0270	티케이-5144 케이엠(TK-5144KM)
3	HB20-18-0270	티케이-5144 케이와이(TK-5144KY)
4	HB20-18-0270	티케이-5144 케이케이(TK-5144KK)
5	HB20-18-0270	티케이-5154 케이씨(TK-5154KC)
6	HB20-18-0270	티케이-5154 케이엠(TK-5154KM)
7	HB20-18-0270	티케이-5154 케이와이(TK-5154KY)
8	HB20-18-0270	티케이-5154 케이케이(TK-5154KK)
9	HB20-18-0270	티케이-5164 케이씨(TK-5164KC)
10	HB20-18-0270	티케이-5164 케이엠(TK-5164KM)
11	HB20-18-0270	티케이-5164 케이와이(TK-5164KY)
12	HB20-18-0270	티케이-5164 케이케이(TK-5164KK)
13	HB20-18-0270	티케이-5275 케이와이(TK-5275KY)
14	HB20-18-0270	티케이-5295 케이와이(TK-5295KY)
15	HB20-18-0270	티케이-574 에이치씨(TK-574HC)
16	HB20-18-0270	티케이-574 에이치엠(TK-574HM)
17	HB20-18-0270	티케이-574 에이치와이(TK-574HY)
18	HB20-18-0270	티케이-574 에이치케이(TK-574HK)
19	HB20-18-0270	티케이-574 케이씨(TK-574KC)
20	HB20-18-0270	티케이-574 케이엠(TK-574KM)
21	HB20-18-0270	티케이-574 케이와이(TK-574KY)
22	HB20-18-0270	티케이-574 케이케이(TK-574KK)
23	HB20-18-0270	티케이-584 케이씨(TK-584KC)
24	HB20-18-0270	티케이-584 케이엠(TK-584KM)
25	HB20-18-0270	티케이-584 케이와이(TK-584KY)
26	HB20-18-0270	티케이-584 케이케이(TK-584KK)
27	HB20-18-0270	티케이-594 케이씨(TK-594KC)
28	HB20-18-0270	티케이-594 케이엠(TK-594KM)
29	HB20-18-0270	티케이-594 케이와이(TK-594KY)
30	HB20-18-0270	티케이-594 케이케이(TK-594KK)